




COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO URBANISTICO COMUNALE



STRUTTURA DEL PIANO: LIVELLO 2, LIVELLO 3 E LIVELLO PAESAGGISTICO PUNTUALE

ERRORI MATERIALI

Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

ELENCO ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE
APPORTATE AL PROGETTO PRELIMINARE

ERRORI CARTOGRAFICI

rilevati rispetto al PUC Adottato con DCC 92/11

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
EC001		perimetro comune	<p>Il confine Comunale del PUC adottato fa riferimento al rilievo utilizzato per il PUC 2000.</p> <p>Avendo utilizzato il rilievo del 2003 occorre aggiornare anche il perimetro del confine comunale. Si è reputato opportuno utilizzare il confine amministrativo della Carta Tecnica Regionale aggiornato al 2003 (Aut. n. 5 del 18.01.2010)</p>	VERIFICA EFFETTUATA		VARIE			C			
EC002		perimetro municipio	<p>Il confine dei Municipi del PUC adottato è diverso da quello utilizzato per il PUC 2000.</p> <p>Si è reputato opportuno utilizzare il confine amministrativo utilizzato nel sistema informativo territoriale del Comune di Genova.</p>	VERIFICA EFFETTUATA		VARIE MUNICIPI			C			
	02_01	perimetro municipio	<p>Il confine dei Municipi del PUC adottato è diverso da quello utilizzato per il PUC 2000.</p> <p>Si è reputato opportuno utilizzare il confine amministrativo utilizzato nel sistema informativo territoriale del Comune di Genova.</p>	VERIFICA EFFETTUATA	7_6				C_LV3			
	02_02	perimetro municipio	<p>Il confine dei Municipi del PUC adottato è diverso da quello utilizzato per il PUC 2000.</p> <p>Si è reputato opportuno utilizzare il confine amministrativo utilizzato nel sistema informativo territoriale del Comune di Genova.</p>	VERIFICA EFFETTUATA	6_2				C_LV3_			
	02_03	perimetro municipio	<p>Il confine dei Municipi del PUC adottato è diverso da quello utilizzato per il PUC 2000.</p> <p>Si è reputato opportuno utilizzare il confine amministrativo utilizzato nel sistema informativo territoriale del Comune di Genova.</p>	VERIFICA EFFETTUATA	2_1				C_LV3			
	02_04	perimetro municipio	<p>Il confine dei Municipi del PUC adottato è diverso da quello utilizzato per il PUC 2000.</p> <p>Si è reputato opportuno utilizzare il confine amministrativo utilizzato nel sistema informativo territoriale del Comune di Genova.</p>	VERIFICA EFFETTUATA	1_8				C_LV3			
	02_05	perimetro municipio	<p>Il confine dei Municipi del PUC adottato è diverso da quello utilizzato per il PUC 2000.</p> <p>Si è reputato opportuno utilizzare il confine amministrativo utilizzato nel sistema informativo territoriale del Comune di Genova.</p>	VERIFICA EFFETTUATA	8_9				C_LV3			
EC003		legenda	<p>Rivedere la rappresentazione grafica di alcuni ambiti riportata in legenda: autostrada esistente / di previsione; ferrovia esistente / di previsione; trasporto pubblico in sede propria esistente / di previsione; viabilità principale esistente / di previsione / di previsione in galleria).</p> <p>Sono state apportate le opportune modifiche grafiche al fine di distinguere in modo univoco le diverse tipologie infrastrutturali.</p>	VERIFICA EFFETTUATA		LEGENDA			C_LV3			
EC004												

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
		legenda	Mancano in legenda sia la linea tratteggiata posta in asse dei corsi d'acqua principali lungo la costa che distingue i vari Ambiti ripariali, sia la linea della delimitazione degli archi costieri, per altro indicati erroneamente con gli stessi attributi grafici. ripariali di fruizione pubblica in recepimento dei pareri sovraordinati. Si è ritenuto opportuno diversificare gli attributi grafici dei vari archi costieri; inoltre si è provveduto ad eliminare le aree.	ERRORE MATERIALE		LEGENDA			C_LV3			
EC005												
	05_01	ambiti ripariali	Differenziare lo stile di linea degli Ambiti ripariali perché uguale a quello usato per la rappresentazione del perimetro delle aree di osservazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante oltre che a quello della delimitazione degli archi costieri. Errore materiale superato dal recepimento di parere sovraordinato che ha determinato la cancellazione delle aree ripariali di fruizione pubblica. Si è ritenuto opportuno diversificare gli attributi grafici dei vari archi costieri; inoltre si è provveduto ad eliminare le aree.	ERRORE MATERIALE	2				C_LV3_02	Livello 3 Assetto Urbanistico	Centro Ovest	3_2
	05_02	ambiti ripariali	Differenziare lo stile di linea degli Ambiti ripariali perché uguale a quello usato per la rappresentazione del perimetro delle aree di osservazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante oltre che a quello della delimitazione degli archi costieri. Errore materiale superato dal recepimento di parere sovraordinato che ha determinato la cancellazione delle aree ripariali di fruizione pubblica. Si è ritenuto opportuno diversificare gli attributi grafici dei vari archi costieri; inoltre si è provveduto ad eliminare le aree.	ERRORE MATERIALE	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
	05_03	ambiti ripariali	Differenziare lo stile di linea degli Ambiti ripariali perché uguale a quello usato per la rappresentazione del perimetro delle aree di osservazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante oltre che a quello della delimitazione degli archi costieri. Errore materiale superato dal recepimento di parere sovraordinato che ha determinato la cancellazione delle aree ripariali di fruizione pubblica. Si è ritenuto opportuno diversificare gli attributi grafici dei vari archi costieri; inoltre si è provveduto ad eliminare le aree.	ERRORE MATERIALE	8				C_LV3_08	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Levante	3_8
EC006												
	06_01	litorale	Risolvere problema di rappresentazione dell'asse di relazione città-litorale nei tratti di costa di Crevari, Pegli e Boccadasse (non visibile nella stampa). Gli assi di relazione città - litorale, sono stati eliminati dal progetto definitivo.	ERRORE MATERIALE	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
	06_02	litorale	Risolvere problema di rappresentazione dell'asse di relazione città-litorale nei tratti di costa di Crevari, Pegli e Boccadasse (non visibile nella stampa). Gli assi di relazione città - litorale, sono stati eliminati dal progetto definitivo.	ERRORE MATERIALE	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
	06_03	litorale	Risolvere problema di rappresentazione dell'asse di relazione città-litorale nei tratti di costa di Crevari, Pegli e Boccadasse (non visibile nella stampa). Gli assi di relazione città - litorale, sono stati eliminati dal progetto definitivo.	ERRORE MATERIALE	8				C_LV3_08	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Levante	3_8
EC007												

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
		litorale	Il colore azzurro assegnato agli ambiti ripariali risulta essere poco evidente, quasi impercettibile nelle stampe. Gli ambiti ripariali di fruizione pubblica sono stati eliminati dal progetto definitivo in recepimento dei pareri sovraordinati.	ERRORE MATERIALE		COLORE			C_LV3_			
EC008												
	08_01	perimetro RIR	RIR: verificare se è possibile riportare solo perimetro complessivo delle diverse aree a rischio rilevante e far riferimento a cartografia RIR Sono state apportate le opportune modifiche grafiche al fine di distinguere in modo univoco le diverse aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	ERRORE MATERIALE	7				C_LV3_			
EC009												
	09_01	perimetro RIR	Perimetro del RIR non visibile quando è sovrapposto agli altri perimetri. Sono state apportate le opportune modifiche grafiche al fine di distinguere in modo univoco le diverse aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	ERRORE MATERIALE	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
	09_02	perimetro RIR	Perimetro del RIR non visibile quando è sovrapposto agli altri perimetri. Sono state apportate le opportune modifiche grafiche al fine di distinguere in modo univoco le diverse aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	ERRORE MATERIALE	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
	09_03	perimetro RIR	Perimetro del RIR non visibile quando è sovrapposto agli altri perimetri. Sono state apportate le opportune modifiche grafiche al fine di distinguere in modo univoco le diverse aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	ERRORE MATERIALE	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
	09_04	perimetro RIR	Perimetro del RIR non visibile quando è sovrapposto agli altri perimetri. Sono state apportate le opportune modifiche grafiche al fine di distinguere in modo univoco le diverse aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	ERRORE MATERIALE	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
	09_05	perimetro RIR	Perimetro del RIR non visibile quando è sovrapposto agli altri perimetri. Sono state apportate le opportune modifiche grafiche al fine di distinguere in modo univoco le diverse aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	ERRORE MATERIALE	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
	09_06	perimetro RIR	Perimetro del RIR non visibile quando è sovrapposto agli altri perimetri. Sono state apportate le opportune modifiche grafiche al fine di distinguere in modo univoco le diverse aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	ERRORE MATERIALE	6				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
EC010												

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
		legenda	La legenda relativamente ai servizi non riporta le sigle SIS-S servizi, SIS-I infrastrutture Sono state apportate le opportune modifiche alla legenda inserendo entrambe le categorie.	ERRORE MATERIALE		LEGENDA			C_LV3			
EC011												
		distretti	Nei distretti di trasformazione le infrastrutture, sia esistenti che di previsione, sono in alcuni casi visibili ed in altri no. Valutare se occorre esplicitare anche nelle Norme Generali il criterio che si è applicato per la rappresentazione tenendo presente che anche all'interno dei distretti le infrastrutture stradali e ferroviarie si portano dietro le relative prescrizioni di legge. Sono state apportate le opportune modifiche.	VERIFICA EFFETTUATA		VARIE			C_LV3_			
EC012												
	12_01	ferrovia	Incongruenza relativa alla grafica del tracciato della bretella ferroviaria da come viene indicata in legenda. Si è provveduto ad allineare la grafica riportata in cartografia con quella indicata in legenda.	ERRORE MATERIALE	6				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
	12_02	ferrovia	Incongruenza relativa alla grafica del tracciato della bretella ferroviaria da come viene indicata in legenda. Si è provveduto ad allineare la grafica riportata in cartografia con quella indicata in legenda.	ERRORE MATERIALE	6				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
	12_03	ferrovia	Incongruenza relativa alla grafica del tracciato della bretella ferroviaria da come viene indicata in legenda. Si è provveduto ad allineare la grafica riportata in cartografia con quella indicata in legenda.	ERRORE MATERIALE	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
EC013												
		metropolitana	Il tracciato della metropolitana non è indicato o comunque non è leggibile (come quello di previsione, nonché la relativa legenda, ambiguità della legenda relativa alle infrastrutture: il colore della ferrovia esistente è uguale al colore del trasporto pubblico in sede propria) Sono state apportate le opportune modifiche per superare le ambiguità riscontrate e ad inserire il tracciato della metropolitana nel Livello 2.	VERIFICA EFFETTUATA		VARIE			C_LV3			
EC014												
	14_01	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	1				C_LV3_01	Livello 3 Assetto Urbanistico	Centro Est	3_1
	14_02	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	2				C_LV3_02	Livello 3 Assetto Urbanistico	Centro Ovest	3_2
	14_03	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	8				C_LV3_08	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Levante	3_8

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
	14_04	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	4				C_LV3_04	Livello 3 Assetto Urbanistico	Media Valbisagno	3_4
	14_05	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	4				C_LV3_04	Livello 3 Assetto Urbanistico	Media Valbisagno	3_4
	14_06	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	4				C_LV3_04	Livello 3 Assetto Urbanistico	Media Valbisagno	3_4
	14_07	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	5				C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
	14_08	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	5				C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
	14_09	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	6				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
	14_10	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	6				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
	14_11	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	6				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
	14_12	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	6				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
	14_13	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	6				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
	14_14	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	7				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
	14_15	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	7				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
	14_16	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	7				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
	14_17	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	7				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
	14_18	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nelle tavole di livello 3 Assetto Urbanistico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE	7				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
EC015												
		valore storico	Verificare in generale l'attribuzione del valore storico paesaggistico sugli ambiti destinati a servizi pubblici territoriali e di quartiere in quanto non sempre riconfermata rispetto alle indicazioni del PUC 2000 E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA		VARIE			C_LV3			
EC016												
	16_01	metropolitana	Manca indicazione della prevista stazione metropolitana di piazza Corvetto Si è provveduto ad inserire la previsione infrastrutturale sul Livello 2.	ERRORE MATERIALE	1				C_LV1-2			
EC017												
	17_01	ferrovia	Modificare l'indicazione della Fermata ferroviaria di Teglia da esistente a previsione così come da intesa Comune / RFI Si è provveduto a modificare l'indicazione cartografica sul Livello 2 relativa alla fermata ferroviaria utilizzando la grafia assegnata a tali previsioni.	ERRORE MATERIALE	5				C_LV1,2			
EC018												
	18_01	infrastrutture	Inserire i numeri dei nodi infrastrutturali nella tavola di livello 2.4 Assetto Infrastrutturale e Insediativo Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente.	ERRORE MATERIALE					C_LV2			
EC019												
	19_01	Norme Speciali	Indicare Norma Speciale n? (vico delle Cavigliere) come da Tav 3.10 del Centro Storico Si è provveduto ad inserire la numerazione corrispondente a tutte le aree soggette a disciplina urbanistica speciale.	VERIFICA EFFETTUATA	1				C_LV3_01	Livello 3 Assetto Urbanistico	Centro Est	3_1
EC020												
	20_01	valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico occorre inserire il valore storico paesaggistico in corrispondenza dei servizi localizzati in prossimità del carcere di Marassi e di piazza Martinez per allinearli alle indicazioni del PUC 2000 e alla carta del Livello Paesaggistico Puntuale E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	1				C_LV3_01	Livello 3 Assetto Urbanistico	Centro Est	3_1

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
	20_02	valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico occorre inserire il valore storico paesaggistico in corrispondenza dei servizi localizzati in prossimità del carcere di Marassi e di piazza Martinez per allinearli alle indicazioni del PUC 2000 e alla carta del Livello Paesaggistico Puntuale E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	1				C_LV3_01	Livello 3 Assetto Urbanistico	Centro Est	3_1
EC021												
		valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico occorre inserire il valore storico paesaggistico in corrispondenza di Palazzo Currò (istruzione esistente 2034) per allinearli alla carta del Livello Paesaggistico Puntuale E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	3	OSSERVAZIONE	669	208	C_LV3_03	Livello 3 Assetto Urbanistico	Bassa Valbisagno	3_3
EC022												
		valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico occorre inserire il valore storico paesaggistico in corrispondenza del servizio di interesse comune n. 2038 per allinearli alle indicazioni del PUC 2000 e alla carta del Livello Paesaggistico Puntuale E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	3	OSSERVAZIONE	669	226	C_LV3_03	Livello 3 Assetto Urbanistico	Bassa Valbisagno	3_3
EC023												
	23_01	ambiti	Il servizio di istruzione esistente n. 3026 via Romagnoli, 20 non interessa l'intero immobile, è pertanto necessario non renderlo visibile sulla carta dell'Assetto Urbanistico Sono state apportate le opportune modifiche realative alla visibilità dell'immobile destinato parzialmente a servizi pubblici.	VERIFICA EFFETTUATA	3				C_LV3_03	Livello 3 Assetto Urbanistico	Bassa Valbisagno	3_3
EC024												
	24_01	infrastrutture	In corrispondenza della sede protetta manca la viabilità principale esistente nel tratto compreso tra via Emilia e via Struppa. Si è reputato opportuno non assegnare al tratto interessato gli attributi grafici propri della viabilità principale.	ERRORE MATERIALE	4				C_LV3_04	Livello 3 Assetto Urbanistico	Media Valbisagno	3_4
EC025												
	25_01	servizi	Parte del servizio verde di previsione 4064 localizzato a Quezzi risulta non visibile mentre deve essere reso visibile e va ripristinata la crosta che nella cartografia si interrompe in corrispondenza del servizio stesso, mentre deve proseguire fino al termine del crinale. Sono state apportate le opportune modifiche realative alla visibilità dell'area destinata a servizi pubblici, relativamente alla crosta storica si rimanda alla lettura del Livello Paesaggistico Puntuale.	ERRORE MATERIALE	4				C_LV3_04	Livello 3 Assetto Urbanistico	Media Valbisagno	3_4
	25_02	servizi	Parte del servizio verde di previsione 4064 localizzato a Quezzi risulta non visibile mentre deve essere reso visibile e va ripristinata la crosta che nella cartografia si interrompe in corrispondenza del servizio stesso, mentre deve proseguire fino al termine del crinale. Sono state apportate le opportune modifiche realative alla visibilità dell'area destinata a servizi pubblici, relativamente alla crosta storica si rimanda alla lettura del Livello Paesaggistico Puntuale.	ERRORE MATERIALE	4				C_LV3_04	Livello 3 Assetto Urbanistico	Media Valbisagno	3_4

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
EC026	26_01	servizi	Parte del servizio 3039 località Quezzi è rimasto non visibile mentre deve essere reso visibile. Sono state apportate le opportune modifiche realative alla visibilità dell'area destinata a servizi pubblici.	ERRORE MATERIALE	3				C_LV3_03	Livello 3 Assetto Urbanistico	Bassa Valbisagno	3_3
EC027	27_01	ambiti	Località Crocetta: un edificio civile facente parte di un insediamento è stato incluso nel territorio non insediato, valutare se modificare l'ambito. E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree non insediate per allinearle al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	2				C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC028	28_01	ambiti	Fegino – rivedere ambiti in mezzo alla viabilità in corrispondenza della Norma Speciale 50 Si è reputato opportuno non modificare le indicazioni di assetto urbanistico in considerazione delle funzioni esistenti e delle previsioni contenute nel nodo infrastrutturale numero 10.	VERIFICA EFFETTUATA	5				C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC029	29_01	valore storico	Allineare ai servizi di interesse comune n.5069, istruzione n.5038, parcheggio n.5020 la parte di interesse storico non corrispondente con il sistema dei servizi. E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	ERRORE MATERIALE	5				C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC030	30_01	servizi	Il parcheggio pubblico esistente n.5063 (via Romairone, area Iper Coop Bolzaneto) non risulta visibile sulla corrispondente carta relativa all'Assetto Urbanistico Sono state apportate le opportune modifiche realative alla visibilità dell'area destinata a servizio pubblico.	ERRORE MATERIALE	5				C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC031		valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico occorre verificare se riallineare l'attribuzione grafica del valore di controllo ambientale sull'area posta nelle vicinanze della chiesa di Cesino (VE 5055) che risulta ridotto rispetto al PUC 2000 E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	5	OSSERVAZIONE	669	147	C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC032		valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico occorre verificare se inserire l'attribuzione grafica del valore di controllo ambientale al museo di cultura contadina del Garbo (ICE 5097) che risulta zonizzato quale tessuto storico sottozona AS nel PUC 2000 E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	5	OSSERVAZIONE	669	177	C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
EC033	33_01	servizi	E' necessario rendere visibili i servizi verde 5085 parcheggio 5073 (via Vezzani sul Torbella) Sono state apportate le opportune modifiche realative alla visibilità delle aree destinate a servizio pubblico.	ERRORE MATERIALE	5				C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC034	34_01	servizi	Verificare la sovrapposizione tra il servizio 5046 verde esistente che risulta incongruente rispetto alla rappresentazione grafica riportata nella carta di Assetto Urbanistico livello 3 (di fronte alla stazione di Pontex) Si è provveduto a rendere congruente la rappresentazione grafica su entrambi i tematismi.	ERRORE MATERIALE	5				C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC035		servizi	Verificare la sovrapposizione tra il servizio 5022 verde di previsione che risulta incongruente rispetto alla rappresentazione grafica riportata nella carta di Assetto Urbanistico livello 3 Si è provveduto a rendere congruente la rappresentazione grafica su entrambi i tematismi.	ERRORE MATERIALE	5	OSSERVAZIONE	669	182	C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC036	36_01	ambiti	Verificare la sovrapposizione tra il perimetro della caserma dei carabinieri di Fegino riportata nel livello 3 Assetto Urbanistico perché non risulta perfettamente coincidente con il perimetro indicato nel sistema dei servizi. Si è provveduto a rendere congruente la rappresentazione grafica su entrambi i tematismi.	ERRORE MATERIALE	5				C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC037	37_01	servizi	Rendere visibili nella carta di Assetto urbanistico i servizi di verde esistente n.5076, 5083 e 5061 e le aree destinate a parcheggio n.5064 n.5065 localizzati in via Albissola (area PIP Valpolcevera) Sono state apportate le opportune modifiche realative alla visibilità delle aree destinate a servizio pubblico.	ERRORE MATERIALE	5				C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC038	38_01	servizi	Relativamente all'Assetto Urbanistico occorre attribuire parte del servizio n.5019 all'ambito AR-UR per renderlo congruente al Sistema dei Servizi Si è provveduto a rendere congruente la rappresentazione grafica su entrambi i tematismi.	ERRORE MATERIALE	5				C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC039	39_01	servizi	Rendere visibile servizio campo calcio Salita al Garbo 5098. Sono state apportate le opportune modifiche realative alla visibilità delle aree destinate a servizio pubblico.	ERRORE MATERIALE	5				C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC040												

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
	29_01	valore storico	Relativamente ai servizi n.5069 (interesse comune), n.5038 (istruzione), n.5020 (parcheggio) verificare le parti di valore storico paesaggistico che non corrispondono con il Sistema dei Servizi E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	5				C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC041												
		perimetro comune	L'area ripariale di fruizione pubblica (parco fluviale) VP n.5042 deve essere ridotto per congruenza rispetto ai confini comunali Tav7 servizi Gli ambiti ripariali di fruizione pubblica sono stati eliminati dal progetto definitivo in recepimento dei pareri sovraordinati.	VERIFICA EFFETTUATA	5	SIS			C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC042												
		servizi	Riposizionare cimitero Cremeno su base catastale. Si è provveduto ad effettuare la modifica.	ERRORE MATERIALE	5	SIS			C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC043												
	43_01	infrastrutture	La grafica del tracciato della strada di Scarpino è diversa da come viene indicata in legenda., Si è provveduto ad effettuare la modifica.	ERRORE MATERIALE	6				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
	43_02	infrastrutture	La grafica del tracciato della strada di Scarpino è diversa da come viene indicata in legenda., Si è provveduto ad effettuare la modifica.	ERRORE MATERIALE	6				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
EC044												
	44_01	servizi	Rendere non visibile nella carta di Assetto Urbanistico il servizio di istruzione esistente n.6034 (asilo localizzato in via Sant'Elia). L'argomento è anche oggetto di osservazione Sono state apportate le opportune modifiche relative alla visibilità dell'immobile destinato a servizio pubblico.	VERIFICA EFFETTUATA	6				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
EC045												
		valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico occorre inserire il valore storico paesaggistico in corrispondenza dell'area verde pertinenziale a villa Maria a Multedo (cod. servizio 6038) per allinearli alle indicazioni del PUC 2000 e alla carta del Livello Paesaggistico Puntuale E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	6	OSSERVAZIONE	669	107	C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
EC046												

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
		valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico occorre inserire il valore storico paesaggistico in corrispondenza dei Giardini Longhi a Sestri Ponente (cod. servizio 6037) e alla villa esistente che ospita servizi di interesse comune per allinearli alle indicazioni del PUC 2000 e alla carta del Livello Paesaggistico Puntuale E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	6	OSSERVAZIONE	669	120	C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
EC047												
		valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico occorre verificare se riallineare l'attribuzione grafica relativa al valore storico paesaggistico sul complesso dei giardini Rodari a Sestri a quello indicato sul PUC 2000 (cod. servizio VE 6004-6057) per allinearli alle indicazioni del PUC 2000 e alla carta del Livello Paesaggistico Puntuale E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	6	OSSERVAZIONE	669	105	C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
EC048												
	48_01	valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico occorre riallineare l'attribuzione grafica del valore storico paesaggistico sull'area antistante villa Maria in via Merano a Sestri e sull'area relativa al complesso Piccola Casa Sacro Cuore di Sant' Alberto (IE 6010) E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	6				C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
EC049												
		valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico occorre inserire il valore storico paesaggistico in corrispondenza del Santuario di Coronata (cod. servizio 6001-6002) per allinearli alle indicazioni del PUC 2000 e alla carta del Livello Paesaggistico Puntuale E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	6	OSSERVAZIONE	669	66	C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
		valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico occorre inserire il valore storico paesaggistico in corrispondenza del Santuario di Coronata (cod. servizio 6001-6002) per allinearli alle indicazioni del PUC 2000 e alla carta del Livello Paesaggistico Puntuale E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	6	OSSERVAZIONE	669	128	C_LV3_06	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Ponente	3_6
EC050												
	50_01	ambiti	Torrente Leiro, Cerusa, Acquisanta, Varenna e Sturla: aree produttive urbane ristrette per allineamento al corso d'acqua (edifici civili inseriti nel corso d'acqua) Si è provveduto ad effettuare la completa ricognizione di dette aree recependo ove necessario le indicazioni contenute nella pianificazione sovraordinata.	VERIFICA EFFETTUATA	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
	50_02	ambiti	Torrente Leiro, Cerusa, Acquisanta, Varenna e Sturla: aree produttive urbane ristrette per allineamento al corso d'acqua (edifici civili inseriti nel corso d'acqua) Si è provveduto ad effettuare la completa ricognizione di dette aree recependo ove necessario le indicazioni contenute nella pianificazione sovraordinata.	VERIFICA EFFETTUATA	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
	50_03	ambiti	Torrente Leiro, Cerusa, Acquisanta, Varenna e Sturla: aree produttive urbane ristrette per allineamento al corso d'acqua (edifici civili inseriti nel corso d'acqua) Si è provveduto ad effettuare la completa ricognizione di dette aree recependo ove necessario le indicazioni contenute nella pianificazione sovraordinata.	VERIFICA EFFETTUATA	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
	50_04	ambiti	Torrente Leiro, Cerusa, Acquisanta, Varenna e Sturla: aree produttive urbane ristrette per allineamento al corso d'acqua (edifici civili inseriti nel corso d'acqua) Si è provveduto ad effettuare la completa ricognizione di dette aree recependo ove necessario le indicazioni contenute nella pianificazione sovraordinata.	VERIFICA EFFETTUATA	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
	50_05	ambiti	Torrente Leiro, Cerusa, Acquisanta, Varenna e Sturla: aree produttive urbane ristrette per allineamento al corso d'acqua (edifici civili inseriti nel corso d'acqua) Si è provveduto ad effettuare la completa ricognizione di dette aree recependo ove necessario le indicazioni contenute nella pianificazione sovraordinata.	VERIFICA EFFETTUATA	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
	50_06	ambiti	Torrente Leiro, Cerusa, Acquisanta, Varenna e Sturla: aree produttive urbane ristrette per allineamento al corso d'acqua (edifici civili inseriti nel corso d'acqua) Si è provveduto ad effettuare la completa ricognizione di dette aree recependo ove necessario le indicazioni contenute nella pianificazione sovraordinata.	VERIFICA EFFETTUATA	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
	50_07	ambiti	Torrente Leiro, Cerusa, Acquisanta, Varenna e Sturla: aree produttive urbane ristrette per allineamento al corso d'acqua (edifici civili inseriti nel corso d'acqua) Si è provveduto ad effettuare la completa ricognizione di dette aree recependo ove necessario le indicazioni contenute nella pianificazione sovraordinata.	VERIFICA EFFETTUATA	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
	50_08	ambiti	Torrente Leiro, Cerusa, Acquisanta, Varenna e Sturla: aree produttive urbane ristrette per allineamento al corso d'acqua (edifici civili inseriti nel corso d'acqua) Si è provveduto ad effettuare la completa ricognizione di dette aree recependo ove necessario le indicazioni contenute nella pianificazione sovraordinata.	VERIFICA EFFETTUATA	9				C_LV3_09	Livello 3 Assetto Urbanistico	Levante	3_9
EC051												
	51_01	ambiti	Località Lupara: area compresa tra il tracciato autostradale, il confine col Comune di Arenzano e l'ambito AR-PA a levante: non risulta normata (inserito ambito AC-NI) Si è provveduto ad attribuire all'intera area la disciplina urbanistica AC-NI (Ambito di Conservazione del territorio Non Insediato)	VERIFICA EFFETTUATA	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
EC052												
	52_01	ambiti	Risulta opportuno rendere visibile anche nella carta dell'Assetto Urbanistico il servizio ICE 2011, 2012 e il parcheggio attiguo 2013 (chiesa e mercato comunale via Venezia) Sono state apportate le opportune modifiche relative alla visibilità dell'immobile destinato a servizio pubblico.	ERRORE MATERIALE	2				C_LV3_02	Livello 3 Assetto Urbanistico	Centro Ovest	3_2
EC053												
		valore storico	Verificare l'opportunità di attribuire nella carta di Assetto Urbanistico valore storico paesaggistico al servizio di interesse comune esistente n.7054 (Santuario Acquisanta) E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	7	OSSERVAZIONE	669	69	C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
EC054	54_01	servizi	Risulta opportuno rendere non visibili sulla carta dell'Assetto Urbanistico il parcheggio pubblico esistente n.7034, i servizi di verde, gioco e sport esistenti n.7072 – n.7073 e i servizi di interesse comune esistenti n.7080 – n.7081 localizzati in via Cialli – via Piandilucco (torre Elah) Sono state apportate le opportune modifiche relative alla visibilità degli immobili destinati a servizio pubblico.	VERIFICA EFFETTUATA	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
EC055		valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico occorre inserire il valore storico paesaggistico in corrispondenza della scuola dell'infanzia nel plesso di villa Rosa in viale Modugno (cod. servizio 7021-7037) per allinearli alle indicazioni del PUC 2000 e alla carta del Livello Paesaggistico Puntuale E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	7	OSSERVAZIONE	669	76	C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
		valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico occorre inserire il valore storico paesaggistico in corrispondenza della scuola dell'infanzia nel plesso di villa Rosa in viale Modugno (cod. servizio 7021-7037) per allinearli alle indicazioni del PUC 2000 e alla carta del Livello Paesaggistico Puntuale E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	7	OSSERVAZIONE	706	73	C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
EC056		valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico non risultano più contrassegnati con l'attributo grafico di valore storico paesaggistico alcuni servizi a Voltri: ICE 7036 – ICE 7019 – ICE 7038 – IE 7019 – IE terr. 7031 E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	7	OSSERVAZIONE	669	35	C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
	56_01	valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico non risultano più contrassegnati con l'attributo grafico di valore storico paesaggistico alcuni servizi a Voltri: ICE 7036 – ICE 7019 – ICE 7038 – IE 7019 – IE terr. 7031 E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
EC057		valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico non risulta più contrassegnato con l'attributo grafico di valore storico paesaggistico il servizio di istruzione IE 7028 (Pegli villa Colonna) E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	7	OSSERVAZIONE	669	78	C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
EC058	58_01	valore storico	Relativamente all'Assetto Urbanistico non risultano più contrassegnati con l'attributo grafico di valore storico paesaggistico i servizi localizzati lungo via Pallavicini E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA	7				C_LV3_07	Livello 3 Assetto Urbanistico	Ponente	3_7
EC059												

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
	59_01	ambiti	Ambiti differenti AC-IU e AR-UR in stesso piano di zona a Quarto alta. Si è ritenuto di assoggettare l'area al contesto prevalente al contorno attribuendole la disciplina urbanistica dell'Ambito AC-IU (Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico).	VERIFICA EFFETTUATA	9				C_LV3_09	Livello 3 Assetto Urbanistico	Levante	3_9
EC060												
	60_01	ambiti	Risulta opportuno rendere visibile anche l'attigua area da assoggettare alla disciplina dell'ambito AR-UR, in precedenza mascherata dalla campitura grafica del distretto di trasformazione poi ridimensionato. Modifica effettuata attribuendo all'area la disciplina urbanistica d'ambito SIS-S, trattandosi di parcheggio pubblico esistente.	VERIFICA EFFETTUATA	8				C_LV3_08	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Levante	3_8
EC061												
		cartiglio	Nel cartiglio è riportata la scritta Medio Ponente anziché Medio Levante. Si è provveduto ad effettuare la modifica.	ERRORE MATERIALE	8	CARTIGLIO			C_LV3_08	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Levante	3_8
EC062												
	62_01	ambiti	Edificio bianco, non assoggettato ad alcuna disciplina urbanistica localizzato in via Sagrado, 2 Si è provveduto ad effettuare la modifica attribuendo all'immobile la disciplina d'ambito prevalente al contorno (AC-IU - Ambito di Conservazione dell'Impianto Urbanistico)	VERIFICA EFFETTUATA	8				C_LV3_08	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Levante	3_8
EC063												
	63_01	distretti	Il distretto della stazione di Quinto è stato identificato con il n 3.13 anziché 3.11; Errore materiale superato dalla cancellazione del distretto.	ERRORE MATERIALE	9				C_LV3_09	Livello 3 Assetto Urbanistico	Levante	3_9
EC064												
	64_01	servizi	Risulta opportuno rendere visibile anche nella carta dell'Assetto Urbanistico il servizio di verde pubblico, gioco e sport n.9071 (bocciofila localizzata in via dei Gerani) Sono state apportate le opportune modifiche relative alla visibilità dell'immobile destinato a servizio pubblico.	ERRORE MATERIALE	9				C_LV3_09	Livello 3 Assetto Urbanistico	Levante	3_9
EC065												
	65_01	servizi	Risulta opportuno rendere visibile nella carta dell'Assetto Urbanistico il parcheggio pubblico esistente n.9017, una cui porzione ricade erroneamente in ambito AC-IU Sono state apportate le opportune modifiche relative alla visibilità dell'immobile destinato a servizio pubblico.	ERRORE MATERIALE	9				C_LV3_09	Livello 3 Assetto Urbanistico	Levante	3_9
EC066												

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
	66_01	ambiti	Il distretto ex Aura di Nervi è stato identificato con il numero 3.14 anziché 3.12 Si è provveduto ad attribuire ai distretti una nuova numerazione corretta (distretto n.29 ex Aura di Nervi)	ERRORE MATERIALE	9				C_LV3_09	Livello 3 Assetto Urbanistico	Levante	3_9
EC067												
	67_01	ambiti	Il distretto Valle Chiappeto è stato identificato con il n 3.11 anziché 3.10 Si è provveduto ad attribuire ai distretti una nuova numerazione corretta (distretto n.27 Valle Chiappeto)	ERRORE MATERIALE	8				C_LV3_08	Livello 3 Assetto Urbanistico	Medio Levante	3_8
EC068												
	68_01	ambiti	Rivedere campitura rio Priaruggia Si è provveduto ad effettuare la modifica.	VERIFICA EFFETTUATA	9				C_LV3_09	Livello 3 Assetto Urbanistico	Levante	3_9
EC069												
		legenda	Nella legenda gli assi di relazione sono rappresentati da delle righe anziché palline Si è provveduto ad adeguare i relativi attributi grafici.	ERRORE MATERIALE	4	CARTIGLI O			C_LV3_04	Livello 3 Assetto Urbanistico	Media Valbisagno	3_4
EC070												
	70_01	ambiti	Rendere visibile sulle tav 2.10 Sport e tempo libero i servizi VE2050 e VP2017 campo sportivo Morgavi e le relative aree di pertinenza (loc. Belvedere) Sono state apportate le opportune modifiche realative alla visibilità delle aree destinate a servizio pubblico nella carta di Livello 2.	ERRORE MATERIALE					C_LV2_10	Livello 2 Urbano di Città	Sistema Sport e Tempo Libero	2_10
EC071												
	71_01	servizi	Risulta necessario apportare parziali modifiche alla visibilità del parcheggio esistente 1035 (via del Lagaccio) che deve essere reso in parte non visibile nella carta di Assetto Urbanistico, mentre i servizi di interesse comune esistente 1093,1094 devono essere resi non visibili nella carta di Assetto urbanistico Sono state apportate le opportune modifiche realative alla visibilità degli immobili destinati a servizio pubblico.	VERIFICA EFFETTUATA	1				C_LV3_01	Livello 3 Assetto Urbanistico	Centro Est	3_1
EC072												
	72_01	servizi	Rendere visibile nella carta di Assetto urbanistico il servizio di interesse comune esistente 1270 (associazione culturale in corso A. Podestà. Sono state apportate le opportune modifiche realative alla visibilità dell'immobile destinato a servizio pubblico.	ERRORE MATERIALE	1				C_LV3_01	Livello 3 Assetto Urbanistico	Centro Est	3_1
EC073												

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
	73_01	servizi	Nelle tavole di Assetto Urbanistico gli ambiti con disciplina paesaggistica speciale contrassegnati con lettera (es: S, T, ecc.) non presentano una perimetrazione che li definisca in modo chiaro e confrontabile con il livello puntuale. Verificare se sia il caso di esplicitare meglio la definizione anche a livello normativo. Errore materiale superato dall'adeguamento dell'Assetto Urbanistico ai pareri sovraordinati.	VERIFICA EFFETTUATA	5				C_LV3_05	Livello 3 Assetto Urbanistico	Valpolcevera	3_5
EC074												
		ambiti	Rendere visibile nella carta di Assetto Urbanistico il servizio di verde, gioco e sport di previsione VP 5051 (via Piombelli) Errore materiale superato dalla cancellazione della previsione a servizio pubblico.	ERRORE MATERIALE	5	VARIE			C_LV3			
EC075												
		livello paesagg punt	Allineamento tra gli ambiti AC-US di Assetto Urbanistico e le tavole di livello puntuale E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA		VARIE			C_LV3			
EC076												
		ambiti	Vi sono diversi punti di discrepanza tra livello puntuale (edifici storici di valore paesaggistico) e gli ambiti AC-US; a volte viene indicato nel livello puntuale un edificio che non si trova nell'ambito, e viceversa. Concettualmente si può ipotizzare che l'ambito, in ogni caso, è più "ampio" rispetto al livello puntuale (che oltre a tutto dovrebbe essere stato fatto con un livello maggiore di dettaglio e aggiornato rispetto alla situazione attuale) e quindi dovrebbe "assorbire" le indicazioni del livello puntuale (per quel che riguarda gli edifici di valore storico) estendendole poi adeguatamente per ricomprendere gli spazi pertinenziali degli edifici individuati (percorrenza, piazze, ecc.) E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA		VARIE			C_LPP			
EC077												
		livello paesagg punt	Nell'ambito AC-US ci sono molti edifici "sparsi" che non configurano un tessuto, essendo corpi separati. Ci si chiede se non sarebbe il caso di riassorbirli nell'ambito prevalente, rimandando al livello puntuale la loro individuazione. Un caso tipico è quello di edifici "circondati" da ambiti extraurbani E' stata effettuata la completa ricognizione delle aree connotate da valore storico paesaggistico allineandole al Livello Paesaggistico Puntuale.	VERIFICA EFFETTUATA		VARIE			C_LV3_			
EC078												
	78_01	livello paesagg punt	Non risulta zonizzata nel livello puntuale del PTCP la parte di villa Bombrini insistente sullo squadro n° 39 E' stata apportata la relativa modifica.	VERIFICA EFFETTUATA					C_LPP_39	Livello 3 Paesaggistico Puntuale		39
EC079												

ID_ERRORE	COD_GEOREF	TIPO	DESCRIZIONE	CATEGORIA	MUNICIPI	NOTE	N OSS	SUB_	COD CAR	TIPO CART	NOME CART	NUM_TAV
	79_01	livello paesagg punt	Nel livello puntuale, tav. 28, non risulta essere indicato in legenda, né sulla cartografia il simbolo che individua il confine del Parco delle Mura e il Parco dei Forti. E' stata apportata la relativa modifica.	VERIFICA EFFETTUATA					C_LPP_28	Livello 3 Paesaggistico Puntuale		28
EC080												
		livello paesagg punt	Si sono evidenziate parecchie zone dove la reale vocazione d'uso del suolo non corrisponde agli ambiti assegnati dal Piano, la cui individuazione è resa possibile dagli stralci cartografici elaborati dall'ufficio a corredo delle osservazioni. Nella disamina dei vari allegati si sono riscontrate alcune anomalie che richiederebbero modifiche E' stata effettuata una più approfondita ricognizione e un riallineamento tra dette aree e i diversi tematismi, inclusi piani sovraordinati per riattribuire in alcuni casi una più apporpiata disciplina urbanistica.	VERIFICA EFFETTUATA		VARIE			C			
EC081												
		ambiti	Confrontare con piani sovraordinati per valutare errori/varianti. E' stata effettuata una approfondita ricognizione finalizzata ad ottenere l'allineamento tra il Progetto Definitivo del PUC, i piani sovraordinati e il repertorio delle varianti urbanistiche approvate o in itinere.	VERIFICA EFFETTUATA		VARIE			C_LV3_			