




COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO VII - GENOVA PONENTE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO
CONSIGLIO MUNICIPALE DEL 22 LUGLIO 2019**

Argomento n. 109°/2019

Proposta di Interpellanza al Sindaco iscritta all'ordine del giorno con il n. 8

Oggetto: Pali della luce in località Carpenara

Prot. N. 245950

Proponente: Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

(omessa discussione)

Al termine della discussione e al momento della votazione sono presenti, oltre al **Presidente del Municipio CLAUDIO CHIAROTTI**, i Consiglieri:

1	BOZZO LUCA	Lega Salvini Premier	11	IACONO LAURA	Partito Democratico
2	BRUZZONE FILIPPO	A Sinistra	12	MORLE' MARIA ROSA	Lista Crivello Sindaco
3	BRUZZONE LUNA	Partito Democratico	13	MUSSO FULVIA	Forza Italia Berlusconi
4	BRUZZONE RITA	Partito Democratico	14	QUARTINO FABIO	Partito Democratico
5	CALCAGNO CARLO	Chiamami GE Putti Sindaco	15	ROCCA MASSIMILIANO	Lega Salvini Premier
6	CORRONCA MICHELA	Vince GE Bucci Sindaco	16	SACCO GIOVANNI BATTISTA	Lista Crivello Sindaco
7	DRAGO PAOLO	Movimento 5 Stelle	17	TRUFFELLI UGO	Partito Democratico
8	FERRANDO ROBERTO	Partito Democratico			
9	FRULIO MATTEO	Partito Democratico			
10	GABUTTI FABIO	Movimento 5 Stelle			

in numero di 18 ;

ESITO DELLA VOTAZIONE:

Voti favorevoli: 18

Voti Contrari: //

Astenuti: //

INTERPELLANZA APPROVATA ALL'UNANIMITA'

Il Segretario
(Maria Elena Garbero)




Il Presidente
(Claudio Chiarotti)



IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO VII PONENTE

PREMESSO CHE

- in San Carlo di Cese, località Carpenara vi sono due pali dell'illuminazione pubblica, in cemento, ed individuabili con codice T39 e T40, **spezzati**, a seguito del temporale del 10 novembre 2018, che ha causato anche la frana ed interruzione della strada, che porta in Paese, cosa di cui Lei si è occupato a più riprese venendo a visitare il cantiere.
- Il Comitato Valvarena, il Municipio, privati Cittadini, Consiglieri municipali hanno segnalato a più riprese il fatto
- che sono passati ormai sette mesi ed ancora nulla è successo

VISTO CHE

- questi due pali sono necessari per sostenere l'illuminazione pubblica, in una zona altrimenti, completamente buia
- il ripristino dei due pali, dovrebbe essere una ordinaria manutenzione, essendo evidente che i pali in cemento, dopo tanti anni possono dare segno di cedimento o come in questo caso spezzarsi
- ASTER stessa, dovrebbe monitorare i pali esistenti per provvedere ad eventuale manutenzione

INTERPELLA IL SINDACO:

Per sapere perchè i due pali non sono ancora stati riparati e resi funzionanti

