



COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA
DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE
Via di Francia 3 - 16149 GENOVA

**ADEGUAMENTO IDRAULICO DEI TRATTI TOMBINATI
DEI RIVI VEILINO E SANT' ANTONINO**

PROGETTO PRELIMINARE

RELAZIONE FOTOGRAFICA

R.03

Prima emissione:

luglio 2017

Il Responsabile Unico
del Procedimento

Dott. Ing. Stefano Pinasco

Il Progettista

Dott. Ing. Gianpaolo Careddu
Via Ippolito D'Aste 7/5A
16121 Genova
Tel: 010/589167
gp.careddu@gmail.com



Gianpaolo Careddu

Comune di Genova – Cimitero Monumentale di Staglieno
Adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant' Antonino
Documentazione Fotografica



Foto 1: RIO VEILINO – Tratto di monte a cielo aperto



Foto 2: RIO VEILINO - Imbocco tratto tombinato

Comune di Genova – Cimitero Monumentale di Staglieno
Adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant'Antonino
Documentazione Fotografica



Foto 3: RIO VEILINO – Viale cimiteriale al di sopra della copertura



Foto 4: RIO VEILINO - Tratto tombinato

Comune di Genova – Cimitero Monumentale di Staglieno
Adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant' Antonino
Documentazione Fotografica



Foto 5: RIO VEILINO – Scivoli di fondo con scalzamento della platea



Foto 6: RIO VEILINO – Stato di conservazione travi ribassate della copertura

Comune di Genova – Cimitero Monumentale di Staglieno
Adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant'Antonino
Documentazione Fotografica



Foto 7: RIO VEILINO – Confluenza con Sant'Antonino



Foto 8: RIO SANT'ANTONINO – Tratto tombinato prima della confluenza

Comune di Genova – Cimitero Monumentale di Staglieno
Adeguateamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant' Antonino
Documentazione Fotografica



Foto 9: RIO SANT' ANTONINO – Viale cimiteriale al di sopra della copertura



Foto 10: RIO SANT' ANTONINO – Tratto tombinato sotto la Galleria Sant' Antonino

Comune di Genova – Cimitero Monumentale di Staglieno
Adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant' Antonino
Documentazione Fotografica



Foto 11: RIO SANT' ANTONINO – Stato di conservazione travi ribassate della copertura



Foto 12: RIO SANT' ANTONINO – Tratto centrale con accumulo materiale e ribassamento copertura

Comune di Genova – Cimitero Monumentale di Staglieno
Adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant' Antonino
Documentazione Fotografica



Foto 13: RIO SANT'ANTONINO – Imbocco tombinatura



Foto 14: RIO VEILINO – Confluenza con rio Briscata

Comune di Genova – Cimitero Monumentale di Staglieno
Adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant' Antonino
Documentazione Fotografica



Foto 15: RIO BRISCATA – Sezione corrente tratto tombinato



Foto 16: RIO VEILINO – Tratto centrale con accumulo materiale

Comune di Genova – Cimitero Monumentale di Staglieno
Adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant'Antonino
Documentazione Fotografica



Foto 17: RIO VEILINO – Ponte in muratura sotto Piazzale Resasco



Foto 18: RIO VEILINO – Ponte in muratura sotto Via Piacenza e condotte gas diam. 600-650 mm

Comune di Genova – Cimitero Monumentale di Staglieno
Adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant' Antonino
Documentazione Fotografica



Foto 19: RIO VEILINO – Uscita oltre via Piacenza



Foto 20: RIO VEILINO – Piazzale Resasco